

**NOMBRE DEL PROYECTO**

CONSTRUCCIÓN DE CAPTADORES DE AGUA DE LLUVIA

<b>ESTADO</b> (2 dígitos)	30	<b>FECHA DE VERIFICACIÓN</b>		<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	
<b>MUNICIPIO</b> (3 dígitos)	155			20	9	2018	
<b>NOMBRE DE LA LOCALIDAD</b>	GUAYABO CHICO	<b>TIPO DE OBRA</b>		<b>FONDO</b>			
<b>CLAVE DE LA LOCALIDAD</b> (9 dígitos)	301550110			DIRECTA	X	FISDMDF	
<b>NO. AGEB</b> (13 dígitos)	-	COMPLEMENTARIA		FISE	X		
<b>CONTRIBUCIÓN A LA POBREZA (CARENCIA)</b>		<b>FASE DE LA OBRA (VERIFICACIÓN)</b>	INICIO	28/05/2018	FECHA	<b>SISTEMA MIDS</b>	<b>SISTEMA SFU</b>
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	X	EN PROCESO				FOLIO	FOLIO
CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA		TERMINADA	X	25/08/2018		315878	
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD		<b>ZONA (FOCALIZACIÓN)</b>		ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP)		<b>NO. DE ACCIONES</b>	
REZAGO EDUCATIVO		LOCALIDAD 2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL MÁS ALTO				UNIDAD	CANTIDAD
CARENCIA ALIMENTARIA		ACREDITACIÓN DE POBREZA EXTREMA (APE)		X		PIEZAS	11
NO APLICA							

TIPO DE OBRA (RUBRO)								
TECHO	VIVIENDA	DRENAJE	AGUA Y SANEAMIENTO	CAMINO / CARRETERA	URBANIZACIÓN	HOSPITAL, CENTRO DE SALUD, UNIDAD MÉDICA, DISPENSARIO	SALUD	
MURO		RED AGUA POTABLE X		COMEDOR COMUNITARIO				
PISO		CÁRCAMO		ALUMBRADO PÚBLICO		AULA, COMEDOR, SANITARIO	EDUCACIÓN	
SANITARIO		PLANTA TRATAMIENTO		CALLE				
CUARTO		POZO		GUARNICIÓN Y BANQUETA				
CISTERNA		ALCANTARILLADO		PAVIMENTACIÓN				OTROS
ELECTRIFICACIÓN		LÍNEA CONDUCCIÓN		SEÑALÉTICA				
COSTO DEL PROYECTO								
APORTACIÓN FISDMDF O FISE	OTRA FUENTE FEDERAL	FUENTE ESTATAL	FUENTE MUNICIPAL	OTROS	COSTO TOTAL			
\$163,145.71	\$0	\$0	\$0	\$0	\$163,145.71			

**FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA**




<input checked="" type="checkbox"/>	SÍ
<input type="checkbox"/>	SÍ
<input type="checkbox"/>	SÍ
<input checked="" type="checkbox"/>	REGULAR

<input type="checkbox"/>	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	NO
<input type="checkbox"/>	IRREGULAR

¿EXISTE COMITÉ COMUNITARIO QUE AVALE LA OBRA?
¿EXISTEN INCONFORMIDADES DE LOS HABITANTES POR LA OBRA ?
A SU PARECER, ¿REQUIERE LA OBRA DE ALGÚN ESTUDIO DE IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE?
¿EN QUÉ TIPO DE ASENTAMIENTO ESTÁ UBICADA LA OBRA?

**MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRA**

**MAPA DE UBICACIÓN ESPECÍFICA**



**GOOGLE MAP LINK**

<https://www.google.com.mx/maps/place/Tantoyuca,+Ver./@21.488065,-98.2828283,3023m>

**REFERENCIAS** (Ubicar colonia, poblado, ranchería, calle, paralelas, lugares de referencia, etc. )

LA LOCALIDAD GUAYABO CHICO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1.42 KMS. AL NORESTE DE LA COMUNIDAD PITAHAYA, MPIO. DE TANTOYUCA, VER.

**REPORTE DE INCIDENCIAS**

NO EXISTEN

**ENLACE FAIS**

NOMBRE:  
L.A. LORENA HERNÁNDEZ PALACIOS  
JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA CAEV  
FIRMA: